

■お客様への重要なお知らせ

ベルトバイブレータご愛用のお客様へ製品点検及び部品交換のお願い


平成22年4月1日

お客様各位

平素は、当社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社が販売しております「ベルトバイブレータ」のベルト部において、点検・交換をせずに長期使用することにより破断が予見されます。ベルト部は使用により磨耗する部分であり、消耗品となっております。以下点検部位をご確認の上、要交換の状態が見受けられましたら担当支店までご連絡頂き、ベルトのご購入をご検討下さいますようお願いいたします。お客様の安全を確保いただくため、ご協力の程宜しくお願いいたします。

【該当製品の点検箇所及び交換基準の説明】



【製番】BJ0100～0102
1984年～1994年販売



【製番】BJ0103
1995年以降販売



ベルト両側の破損（要交換状態）

※横から見た場合



初期品（正常）



2年半使用（摩耗品）

【要交換】

【点検ポイント】

- ①表面に亀裂・破断（摩耗ではない）が確認できるか？
- ②ベルト内面の人工皮革に同様の亀裂が確認できるか？

⇒上記状態が確認できた場合は交換をお願いします。

【お客様お問合せ先】

※お問合せフォームをご利用下さい。

【個人情報に関して】

今回お客様からいただきました個人情報は、当該製品の対応のみに使用いたします。