

令和5年12月26日

お客様各位

セノー株式会社

ウェイトスタックマシン FUNASIS ラットプルダウン点検のお願い

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。表題の件、ウェイトスタックマシンの事故を未然に防止し、高い安全性の下、快適なトレーニングを行って頂けるよう下記の通りご案内申し上げます。

この度、ワイドグリップハンドルとナス環をつないでいる、沈みシャックルφ8のネジが外れ、ワイドグリップハンドルが落下するという事故が発生いたしました。その為、「沈みシャックルφ8」ネジ部の点検について、改めてご連絡をさせていただき次第です。ご利用に際しては十分にご注意頂きますようお願い申し上げます。

FUNASIS ラットプルダウン



点検推奨部

次頁に詳細あり

※対象品の製品番号

BB432000・BB432061～64・BB432070～74

BB432100・BB432161～64・BB432170～74

BB432200・BB432261～64・BB432270～75

以上、31 製品番号となります。

【詳細】




【沈みシャックル φ8】

ネジ差し込み側



正面側



ネジ受け口側



- ① マイナスドライバーを用いて、ネジが締まっているかを確認する。
- ② 締まっていることが確認できた場合は良。
- ③ 緩んでいた場合はネジを締める。→しっかりと締まったことが確認できたら良。
- ④ 何度締めても、使用後に緩むような状態は異常とも考えられます。
その場合は大変恐縮ですが、弊社までご連絡をお願い申し上げます。
- ⑤ 定期点検及び日常点検を推奨とさせていただきます。

上記点検部の他、製品に何らかの異常が見られる場合、又、使用方法にご不安がある場合は無理に操作せず弊社までご連絡頂きたく存じます。事故を未然に防止し快適に製品をお使い頂くため、何卒ご検討の程、お願い申し上げます。なお、ウエイトスタックマシンにつきましては、弊社ホームページのウェブ製品カタログ <https://www.senoh.jp/product-catalog/>に掲載しておりますのでご覧ください。引き続き弊社製品をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

敬具